BOL1 and Mass Production at NIKHEF

a construction site for the ATLAS muon spectrometer

To general BOL page
Specifications for BOL chambers

META DOCUMENTATION

- how to use the documentation

DOCUMENTATION ASSEMBLY STATION

- Chamber Control Document
- Chamber Assembly Document
-
- Space frame assembly procedure+checks
- Sag Compensation Manual
- RASNIK Check kale spacer
- RASNIK Calibratie met spacer
- Bol monitor metingen
- buis-opleg-procedure
- buis-vervang-procedure
- buis-oplegschema
- Guido Laser procedure
- Kamer Lijm procedure
- Wire Tension Measurement on table
- Spacer-Tape aanbreng procedure
- RASNIK Monitor program for experts

DOCUMENTATION DRIFT TUBES

- Endplug Assembly and Control
- Wire Tension Measurement after assembly
- Wire Tesnsion Measurement on table

PLOTS and PICTURES

- MONITOR (updated every hour): RASNIK and corresponding Temperature plots
- Temperature plots (detail)

MEASUREMENTS and SUCH