
20001019(v6) RASNIK and Temp vs Time
A+NW
A+NE
A+SW
A+SE
Xras(mm)
0
-0.005
-0.01
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0.04
0.02
0
Zras (mm)
Shifted
0.5
0
-0.5
rotZ (mrad)
0.1
0
-0.1
ΔTemperature
Xplate
Jig
Granite
0.1
0
14.1
14.65
15.2
time


20001019(v6) RASNIK and Temp vs Time
InPlz0
InPlz1
InPlz2
InPlz3
Xras(mm)
0.4
0.2
0
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0.2
0
Shifted
Zras (mm)
0
-0.05
rotZ (mrad)
0.25
0
-0.25
ΔTemperature
20.2
20.1
20
14.1
14.65
15.2
time


20001019(v6) RASNIK and Temp vs Time
ROSH
ROLO
HVSH
HVLO
Xras(mm)
0
-0.1
-0.2
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0
-0.05
Shifted
Zras (mm)
0.02
0
rotZ (mrad)
2
0
ΔTemperature
20.4
20.2
20
14.1
14.65
15.2
time


20001019(v6) RASNIK and Temp vs Time
MILO
MILO
MILO
MILO
Xras(mm)
0.06
0.05
0.04
0.03
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0
-0.05
Shifted
Zras (mm)
0.02
0.01
0
rotZ (mrad)
-1.3
-1.4
-1.5
ΔTemperature
20.2
20.1
14.1
14.65
15.2
time