
20010811(v6) RASNIK and Temp vs Time
A+NW
A+NE
A+SW
A+SE
Xras(mm)
0.01
0
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0.02
0
Zras (mm)
Shifted
0.1
0
-0.1
rotZ (mrad)
0.1
0
-0.1
ΔTemperature
Xplate
Jig
Granite
-0.2
-0.4
-0.6
10
10.5
time


20010811(v6) RASNIK and Temp vs Time
A−NW
A−NE
A−SW
A−SE
Xras(mm)
Yras(mm)
Zras (mm)
rotZ (mrad)
ΔTemperature
10.5
10.25
10
● Δ=0-6 μm
● Δ=6-10 μm
● Δ=10+ μm
Shifted
● Xplate
● Jig
● Granite
10
10.5
time


20010811(v6) RASNIK and Temp vs Time
InPlz0
InPlz1
InPlz2
InPlz3
Xras(mm)
0.06
0.05
0.04
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
-0.1
-0.2
Shifted
Zras (mm)
0
-0.1
rotZ (mrad)
0.2
0
-0.2
ΔTemperature
20.1
20
10
10.5
time


20010811(v6) RASNIK and Temp vs Time
ROSH
ROLO
HVSH
HVLO
Xras(mm)
0
-0.05
-0.1
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0.05
0
-0.05
Zras (mm)
Shifted
0.01
0
-0.01
rotZ (mrad)
0
-0.5
ΔTemperature
20.25
20
10
10.5
time