
20020619(v6) RASNIK and Temp vs Time
A−NW
A−NE
A−SW
A−SE
Xras(mm)
0
-0.01
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0.018
0.016
0.014
Shifted
Zras (mm)
0.2
0
-0.2
rotZ (mrad)
0.2
0
ΔTemperature
-0.2
-0.4
-0.6
Xplate
Jig
Granite
10
20
time


20020619(v6) RASNIK and Temp vs Time
InPlz0
InPlz1
InPlz2
InPlz3
Xras(mm)
-0.075
-0.1
-0.125
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0.1
0.08
0.06
Shifted
Zras (mm)
0
-0.1
rotZ (mrad)
0.2
0
-0.2
ΔTemperature
40
20
0
10
20
time


20020619(v6) RASNIK and Temp vs Time
ROSH
ROLO
HVSH
HVLO
Xras(mm)
0.04
0.02
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
-0.12
-0.14
Zras (mm)
0.05
0
Shifted
rotZ (mrad)
0.2
0
ΔTemperature
40
20
0
10
20
time