
20020704(v6) RASNIK and Temp vs Time
A+NW
A+NE
A+SW
A+SE
Xras(mm)
0.01
0
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0.01
0.005
Shifted
Zras (mm)
0.05
0
-0.05
rotZ (mrad)
0.2
0
-0.2
-0.4
ΔTemperature
Xplate
Jig
Granite
-0.2
-0.4
15
20
time


20020704(v6) RASNIK and Temp vs Time
InPlz0
InPlz1
InPlz2
InPlz3
Xras(mm)
0.02
0
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
-0.04
-0.06
Zras (mm)
0.05
0
Shifted
rotZ (mrad)
0.5
0
ΔTemperature
40
20
0
15
20
time


20020704(v6) RASNIK and Temp vs Time
ROSH
ROLO
HVSH
HVLO
Xras(mm)
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
-0.26
-0.28
-0.3
Shifted
Zras (mm)
0.02
0
-0.02
rotZ (mrad)
-0.4
-0.6
ΔTemperature
40
20
0
15
20
time