
20030701(v6) RASNIK and Temp vs Time
A+NW
A+NE
A+SW
A+SE
Xras(mm)
0.01
0
-0.01
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0.014
0.012
0.01
Shifted
Zras (mm)
0.1
0
rotZ (mrad)
0
-0.2
Xplate
Jig
Granite
ΔTemperature
-0.2
-0.4
0
5
time


20030701(v6) RASNIK and Temp vs Time
A−NW
A−NE
A−SW
A−SE
Xras(mm)
0
-0.01
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0.012
0.01
Shifted
Zras (mm)
0.2
0
-0.2
rotZ (mrad)
0
-0.05
-0.1
ΔTemperature
-0.2
-0.4
-0.6
Xplate
Jig
Granite
10
12
time


20030701(v6) RASNIK and Temp vs Time
InPlz0
InPlz1
InPlz2
InPlz3
Xras(mm)
-0.055
-0.06
-0.065
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0.05
0
-0.05
Zras (mm)
0.04
0.0133
-0.0133
-0.04
Shifted
rotZ (mrad)
0.2
0
ΔTemperature
40
20
0
0
10
time


20030701(v6) RASNIK and Temp vs Time
Xras(mm)
0.01
0
-0.01
Δ=0-6 μm
Δ=6-10 μm
Δ=10+ μm
Yras(mm)
0.04
0.03
Zras (mm)
Shifted
0
-0.02
rotZ (mrad)
0.2
0
ΔTemperature
40
20
0
0
10
time